


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЦСС»
190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ,
6-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 5-7, ЛИТЕРА А, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 3-Н, КОМ. 28-29, ОФ. 201А

Испытательная лаборатория «Качество Продукции»
Аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024
141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 20А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ  Ф.И.Гардеев

Испытатель  В.О. Хомакин
«04» декабря 2023 г.

Протокол испытаний:	№ КПА22-23283
Дата протокола:	04.12.2023 г.
Наименование и контактные данные заказчика:	Частное торговое унитарное предприятие «Арсанит» Место нахождения: Беларусь, 220073, город Минск, улица Кальварийская, дом 33, кабинет 31
Изготовитель:	Roxen Inc. Место нахождения: Финляндия, Bulevardi 21, 00180 Helsinki
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Изделия из керамики: унитаз напольный из керамики, торговая марка ROXEN
Дата получения образца (ов):	20.11.2023 г.
Основание проведения испытаний:	Заявка № 23283 от 17.11.2023 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ГОСТ 30493-2017 "Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры"
Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам). Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.	

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 80
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 115

Результаты испытаний

Вид дефекта	Норма	Результат
Отбитость со стороны лицевой поверхности	Не допускается	Не обнаружено
Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности	Допускаются шириной не более 1 мм, общей длиной не более 10 мм	Дефектов нет
Плешина	Не допускается	Не обнаружено
Пятна	Не допускаются	Не обнаружено
Мушки	Допускаются не видимые с расстояния 1 м	Дефектов нет
Засорка	Допускается не видимая с расстояния 1 м	Дефектов нет
Наколы	Допускаются не видимые с расстояния 1 м	Дефектов нет
Пузыри, прыщи и вскипание глазури	Не допускаются	Не обнаружено
Волнистость и углубления глазури	Не допускаются	Не обнаружено
Слипш	Не допускается	Не обнаружено
Посечка длиной, мм, не более	10	4
Неравномерность покраски глазури, нечеткость рисунка, недожег красок, выплавки, сухость глазури	Не допускаются	Не обнаружено
Нарушения декора (разрыв краски декора, смещение декора, нарушение интенсивности окраски)	Допускаются не видимые с расстояния 1 м	Дефектов нет

Наименование показателя	Значение	Результат
Водопоглощение, %, не более	0,5	0,07
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	35	42
Стойкость глазури к термоударам, циклы, не менее	10	Повреждений нет
Морозостойкость, циклы, не менее	150	Повреждений нет
Предел прочности при изгибе после испытаний на морозостойкость (150 циклов), МПа, не менее	25	28
Твердость по Моосу, не менее	6	8

Заключение:

Представленные на испытания образцы: Изделия из керамики: унитаз напольный из керамики, торговая марка ROXEN соответствуют требованиям ГОСТ 30493-2017 "Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры"

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям